

# Halberstädter Seitengangwagen



# TILLIG TBAHN

Art.-Nr. 501279 • 501349 • 501470 • 501471 • 501472 • 501473 • 501474 • 501475 • 501636



Abbildung zeigt Art.-Nr. 501279

TILLIG





Abbildung zeigt Art.-Nr. 501349

TILLIG

## Zurüstspritzlinge


- A** Schlingerdämpfer 
- B** Griffstangen 
- C** Klaptrittstufen  
(nicht bei Art.-Nr. 501279/501475)
- D** Achsgenerator  
(nicht bei Art.-Nr. 501470/501471/501472  
501473/501636)



## Anordnung Zurüstteile


Bei Sitz- / Gepäckwagen wird nur ein Achsgenerator angebaut.

GP 200



Dämpfer zeigen auf beiden Seiten zur Wagenmitte.

Wagenkasten  
Seiten 1+2



Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel- punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:

[www.tillig.com](http://www.tillig.com)

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

[www.tillig.com](http://www.tillig.com)

[www.facebook.com/tilligbahn](http://www.facebook.com/tilligbahn)

530076 / 07.09.2016