



- V 36 der DR, Ep. III, grün - Art.-Nr. **02630**
- V 36 der DB, Ep. III, rot - Art.-Nr. **02632**
- V 36 der DB, Ep. III, schwarz - Art.-Nr. **02636**
- V 36 der DB, Ep. III, schwarz - Art.-Nr. **02637**
- V 36 der DB, Ep. III, grün - Art.-Nr. **02635**
- Y 50 der SNCF, Ep. III, grün - Art.-Nr. **02634**
- BR 103 der DR, Ep. IV, orange - Art.-Nr. **02631**



ERSATZTEILLISTE



Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1a	Oberteil, vollst. DR (02630)	22 163
	Oberteil, vollst. DR (02631)	22 164
	Oberteil, vollst. DB (02632)	22 234
	Oberteil, vollst. SNCF (02634)	22 388
	Oberteil, vollst. DB (02635)	22 421
	Oberteil, vollst. DB (02636)	22 499
1b	Oberteil, vollst. DB (02637)	20 425
2	Gewicht	35 036
3	Motor, vollst. (alt)	20 052
4	Motor, vollst. (neu)	20 340
5	Motor	39 811
6	Motoradapter	32 149
7	Bürstenfeder, rechts	39 590
8	Bürstenfeder, links	39 589
9	Kohlebürsten	39 588
10	Kupplung	31 843
11	Buchse	32 555
12	Kupplungsdruckfeder	39 617
13	Ritzel (alt)	20 058
14	Ritzel (neu)	20 343
15	Kondensator	39 558
16	Drossel	39 530
17	Zylinderkerbstift 1x10	39 015
18	Puffer	31 021
19	Kupplung	21 016
20	Rahmen, rot (02630; 02635; 02636)	22 128
	Rahmen, schwarz (02631; 02632)	22 190
	Rahmen, schwarz (02634)	22 390
21	Kurbelzapfen	34 007
22	Kurbelscheibensatz, rot	22 673
	Kurbelscheibensatz, schwarz (02634)	22 672
23	Radsatz, rot	20 050
	Radsatz, schwarz (02634)	22 803
24	Kuppelstange, rot	22 683
	Kuppelstange, schwarz (02634)	20 872
25	Bodenplatte	22 686
26	Sechskantmutter AM2	39 040
27	Sechskantschraube M 2x5	39 326
28	Wellenlagerø	31 010
29	Stahlkugel 1 mm	39 501
30	Schleiferfeder	33 284
31	Schleiferfeder, rechts	33 320
32	Schleiferfeder, links	33 321
33	Stirnrad z 18	31 103
34	Ansatzmutter	34 075
35	Zylinderschraube M 2x8	39 306
36	Kupplungsfeder	38 003
37	Kupplungsfeder	38 006
38	Schneckenwelle, vollst.	22 194
39	Niederhalter	33 053
40	Wellenlager-Metall	33 055

Technische Änderungen vorbehalten!

TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG

Lange Str. 58-60 · D-01855 SEBNITZ

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.